



Company Presentation

Volvo Baumaschinen Österreich Group

Workshop “ULI”



Volvo Baumaschinen Österreich Group

Nachrüstung von Partikelfiltern und deren Problematiken:

- Ungenaue Paßform / Verrußter Motorraum
- Hohe Temperaturen im Motorraum / bei Innenaufbau
- Schlechte Sicht wegen Filteraufbau außen
- Hoher Wartungsaufwand / Kosten
- Verrusste Filter in großen Höhen
- Zu geringe Abgastemperaturen bei alten Maschinen
- Regeneration über Nacht notwendig
- Maschinenstillstand bei verrußten Filtern
- Hoher Abgasgegendruck / Leistungsmindernd, folglich Mehrverbrauch von Kraftstoff

Volvo Baumaschinen Österreich Group



Volvo Baumaschinen Österreich Group

Let's drive the things
forward – together!

